

**Conseil de quartier des Coutures  
du 11 février 2015**

Compte-rendu CR 15/001

**OBJET : Bilan éclairage**

**Présents :**

PASTOT Jean-Claude – RENAUD Christian

**Excusés :**

HEDE Stéphane - SAVAL J. François

Le bilan dans le quartier des Coutures fait état de 15 zones en manque d'éclairage, à savoir :

- 1) Rue Pierre Brossolette : au niveau du N° 6 et du N° 21.
- 2) Rue Jean Zay : au niveau du N° 46.
- 3) Rue Jean Moulin : au niveau des N° 3 – 15 – 25 et 31.
- 4) Rue Anne Morgan : au niveau du N° 12.
- 5) Rue Jean Lebas : au niveau du n° 9 et au niveau du parking / intersection rue Jean Moulin.
- 6) Rue Camille Desmoulins : au niveau des N° 11 – 31 et dans le prolongement de la rue / intersection rue Jean Moulin.
- 7) Rue Edouard Régnier : au niveau des N° 1 et 8.

---

Fait à Anizy le Château, le 18 février 2015

C. RENAUD

# QUARTIER DES COUTURES

## BILAN SUR L'ETAT GENERAL DES TROTTOIRS

(Rue, N° et Nbre de bordures abimées + regard + trou )

### 1) Rue Camille DESMOULINS (environ 64 bordures, 2 regards et 3 trous)

N°3 (11), N°6 ( 2 + trous ), N°7 ( 4 ), N°8 ( 2 ), N°9 ( regard ), N°13 ( trous ),  
N°15 ( 3 + trous ), N°16 ( 1 ), N°17 ( 5 ), N°21 ( 1 ), N°23 ( 2 + regard ),  
N22 (10), N°25 ( 3 ), N°29 et 31 ( 5 ), N°33 et 35 (10 ), N°41 ( 2 ), N°42 ( 2 ),  
N°43 bis ( 1 ).

### 2) Rue Jean LEBAS ( environ 15 bordures + 1 regard )

N°1bis (4 ), N°2bis ( 2 ), N°3 ( 2 ), N°6 ( 5 ), N°7 (1 ), N°9 (1 + regard ).

### 3) Rue Albert THOMAS ( environ 13 bordures )

N°3 ( 2 ), N°4 ( 1 ), N°11 ( 2 ), N°15 ( 1 ), N17 ( 1 ), N°19 ( 6 ).

### 4) Rue de la Libération ( environ 33 bordures + 1 trou )

N°1 ( 2 ), N°2 ( 1 ), N°3 ( 2 ), N°5 ( 13 ), N°7 ( 4 ), N°8 ( 3 ), N°9 ( 3 ),  
N°10 ( 5 + trous ).

### 5) Rue Anne MORGAN ( environ 44 bordures + 2 regards + 1 trou )

N°1 ( 2 ), N°4 ( 8 ), N°6 ( 5 ), N°8 ( 6 ), N°10 ( 4 + regard ), N°12 ( 8 ),  
N°14 ( 4 + regard + trou ), N°16 ( 7 ).

### 6) Rue Edouard REGNIER ( environ 46 bordures + 3 trous )

N°1 ( 3 + trou ), N°2 ( 7 ), N°4 ( 8 ), N°5 ( 2 + trou ), N°7 ( 6 ), N°8 ( 9 ),  
N°9 ( 3 ), N°11 ( 6 ), N° 13 ( 2 + trou ).

**7) Rue Jean MOULIN (environ 96 bordures + 3 trous )**

N°1 ( 3 ), N°2 ( 2 + trous ), N° 6 ( 2 + trous ), N°8 ( 5 ), N°9 ( 1 ), N°10 ( 2 ),  
N°11 ( 1 ), N°12 ( trou ), N°14 ( 4 ), N°15 ( 2 ), N°16 ( 5 ), N°20 ( 3 ),  
N°21 ( 1 ), N°22 ( 2 ), N°24 ( 3 ), N°26 ( 10 ), N°27 ( 1 ), N°28 ( 11 ),  
N°29 ( 6 ), N°30 ( 7 ), N°31 ( 15 ), N°32 ( 4 ), N°33 ( 4 ), N°35 ( 2 ).

**8) Rue Pierre BROSSOLETTE ( environ 7 bordures )**

N°13 ( 1 ), N°15 ( 1 ), N°17 ( 1 ), N°19 ( 2 ), N°25 ( 1 ), N°29 ( 1 ).

**9) Rue Jean ZAY ( environ 52 bordures + 2 regards + 1 trou )**

N°2 ( 2 ), N°4 ( 9 ), N°6 ( 7 ), N°8 ( 1 ), N°10 ( 2 ), N°14 ( 1 ), N°16 ( 4 ),  
N°18 ( 8 ), N°20 ( 4 + trou ), N°22 ( 4 + regard ), N°24 ( regard ), N°38 ( 2 ),  
N° 40 ( 2 ), N°44 ( 2 ), N°50 ( 2 ), N°52 ( 2 ).

**BILAN : 370 bordures + 7 regards + 12 trous**

**Le bilan global fait état d'un nombre important de bordures dégradées, de regards détériorés et de trous sur les trottoirs.**

le 12/03/2015  
C RENAUD